


**Auto Serwis Gawota S.C.**

Gawota 13a, Warszawa

NIP : 9512357649

504494489, biuro@as-gawota.pl , www.as-gawota.pl

**ZLECENIE NAPRAWY nr 2244**

<b>Samochód :</b> <b>Seat, Leon</b> Nr rejestracyjny : WS43036 . VIN : BRAK / przebieg : 0 / rok prod. 2003 / poj. 1896 / moc 110 KW / DIESEL	<b>Klient :</b> <b>Seat</b>  693742103
--	---

L.p.	Czynności do wykonania	Uwagi serwisu	Cena	ilość	Wartość
<b>USŁUGI</b>					
1	Przeгляд pojazdu z wymianą oleju i filtrów		380.00	1.00 szt.	<b>380.00</b>
2	Wymiana tulei wahaczy przednich		320.00	1.00 szt.	<b>320.00</b>
3	Wymiana osłony przegubu zewnętrznego prawego		120.00	1.00 szt.	<b>120.00</b>
4	Wymiana przewodu układu dolotowego powietrza		60.00	1.00 szt.	<b>60.00</b>
5	Wymiana klocków hamulcowych przód		120.00	1.00 szt.	<b>120.00</b>
6	Wymiana klocków hamulcowych tył		160.00	1.00 szt.	<b>160.00</b>
7	Wymiana zacisku hamulcowego tył prawy		60.00	1.00 szt.	<b>60.00</b>
8	Diagnostyka komputerowa		120.00	1.00 szt.	<b>120.00</b>
9	Geometria		150.00	1.00 szt.	<b>150.00</b>
10	Wymiana lusterka zewnętrznego lewego		150.00	1.00 szt.	<b>150.00</b>
11	Wymiana rozrusznika		160.00	1.00 szt.	<b>160.00</b>
<b>Razem wartość usług :</b>					<b>1,800.00 PLN</b>
<b>MATERIAŁ</b>					
12	Silentblock wahacza przód Indeks: LMI10203		19.00	2.00 szt.	<b>38.00</b>
13	Silentblock wahacza przód Indeks: LMI21113		40.00	2.00 szt.	<b>80.00</b>
14	Śruba spustu miski olejowej Indeks: FE15374		8.00	1.00 szt.	<b>8.00</b>
15	Klocek hamulcowy kpl. Indeks: FE16334		190.00	1.00 szt.	<b>190.00</b>
16	Klocek hamulcowy kpl. Indeks: 20961 10 704 00		110.00	1.00 szt.	<b>110.00</b>
17	Olej silnikowy Indeks: SPECIFIC 505.01 5W40 5L		230.00	1.00 szt.	<b>230.00</b>
18	Filtr powietrza Indeks: AP 149/1		39.00	1.00 szt.	<b>39.00</b>
19	Filtr kabiny		24.00	1.00 szt.	<b>24.00</b>

		Indeks: K 1006			
20	Filtr oleju	Indeks: OE 640/1	22.00	1.00 szt.	<b>22.00</b>
21	Filtr paliwa	Indeks: PP 839/1	65.00	1.00 szt.	<b>65.00</b>
22	Przewód chłodnicy powietrza	Indeks: DCW169TT	200.00	1.00 szt.	<b>200.00</b>
23	Ośłona przegubu	Indeks: 0.036175	63.00	1.00 szt.	<b>63.00</b>
24	Zacisk hamulca tarczowego	Indeks: CZH1225	261.00	1.00 szt.	<b>261.00</b>
25	Lusterko lewe	Indeks: 5402-04-1139997P	270.00	1.00 szt.	<b>270.00</b>
26	Rozrusznik	Indeks: STX200055R	460.00	1.00 szt.	<b>460.00</b>
27	Końcówka kierownicza prawa	Indeks: TA1668	40.00	1.00 szt.	<b>40.00</b>
28	Końcówka kierownicza lewa	Indeks: TA1667	40.00	1.00 szt.	<b>40.00</b>
29	Drażek kierowniczy prawy	Indeks: FE27095	90.00	1.00 szt.	<b>90.00</b>
30	Ośłona przekładni kierowniczej	Indeks: FE21698	30.00	1.00 szt.	<b>30.00</b>
<b>Razem wartość materiałów :</b>					<b>2,260.00 PLN</b>
<b>Razem wartość zlecenia :</b>					<b>4,060.00 PLN</b>

Uwagi ogólne :

Lusterko od strony kierowcy wkład lata  
kontrolka poduszki powietrznej  
kontrolka świateł żarowych  
Przebieg  
Rozrusznik ciężko odpala na ciepło

klient zostawił  
dowód rej. ubezpieczenie

.....  
**Podpis Zleceniodawcy**

.....  
**Podpis Zleceniobiorcy**

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wykonaniem niniejszej usługi, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.**

**Wyrażam zgodę na wykonanie jazdy testowej przez wykonującego zlecenie.**

Ceny i wartości podane w zleceniu są wartościami : **BRUTTO**

2022-07-18 15:50:24

AUTO SERWIS GAWOTA S.C.

02-830 Warszawa

ul. Gawota 13a

NIP 9512357649

nr:2861

**PARAGON FISKALNY**

Silentblock wahacza przód 2 x19,00 38,00A  
Silentblock wahacza przód 2 x40,00 80,00A  
Śruba spustu niski olejowej 1 x8,00 8,00A  
Kłoczek hamulcowy kpl. 1 x190,00 190,00A  
Kłoczek hamulcowy kpl. 1 x110,00 110,00A  
Olej silnikowy 1 x230,00 230,00A  
Filtr powietrza 1 x39,00 39,00A  
Filtr kabiny 1 x24,00 24,00A  
Filtr oleju 1 x22,00 22,00A  
Filtr paliwa 1 x65,00 65,00A  
Przewód chłodnicy powietrza 1 x200,00 200,00A  
Osłona przegubu 1 x63,00 63,00A  
Zacisk hamulca tarczowego 1 x261,00 261,00A  
Lusterko lewe 1 x270,00 270,00A  
Rozrusznik 1 x460,00 460,00A  
Końcówka kierownicza prawa 1 x40,00 40,00A  
Końcówka kierownicza lewa 1 x40,00 40,00A  
Drażek kierowniczy prawy 1 x90,00 90,00A  
Osłona przekładni kierowniczej 1 x30,00 30,00A  
Przegląd pojazdu z wymianą oleju i filtr 1 x380,00 380,00A  
Wymiana tulei wahaczy przednich 1 x320,00 320,00A  
Wymiana osłony przegubu zewnętrznego pra 1 x120,00 120,00A  
Wymiana przewodu układu dolotowego powie 1 x60,00 60,00A  
Wymiana klocków hamulcowych przód 1 x120,00 120,00A  
Wymiana klocków hamulcowych tył 1 x160,00 160,00A  
Wymiana zacisku hamulcowego tył prawy 1 x60,00 60,00A  
Diagnostyka komputerowa 1 x120,00 120,00A  
Geometria 1 x150,00 150,00A  
Wymiana lusterka zewnętrznego lewego 1 x150,00 150,00A  
Wymiana rozrusznika 1 x160,00 160,00A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 4060,00

PTU A 23% 759,19

SUMA PTU 759,19

**SUMA PLN 4060,00**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

KARTA 4060,00 PLN

00003 #001 KIEROWNIK 2022-07-22 13:44

0AAF29FB93F71653A29C2EB18A9BF502D9A56B35

EAO 1901575847

# Auto Serwis LOMA

Braci Wagów 13

Numer telefonu: 516 552 882

Klient:		Data:	22.07.2022 09:51
Firma:		Kod VIN	
Numer	WS43036	Technik:	
Przebieg:		Nr zlecenia:	

## WYNIKI POMIARU GEOMETRII ZAWIESZENIA

SEAT, 2003, LEON [1M] Standard Chassis

Kąty podstawowe			Początkowe	Specyfikacje		Końcowe
				Min	Maks	
Przód	WSZ	Lewy	7°54'	7°10'	8°10'	7°55'
		Prawy	7°52'	7°10'	8°10'	7°52'
	Pochylenie koła	Lewy	-0°30'	-1°00'	0°00'	-0°23'
		Prawy	-0°12'	-1°00'	0°00'	-0°05'
	Zbieżność	Lewy	0°01'	-0°05'	0°05'	0°00'
		Prawy	-0°22'	-0°05'	0°05'	0°00'
Całkowita		-0°21'	-0°10'	0°10'	0°00'	
Tył	Pochylenie koła	Lewy	-1°32'	-1°37'	-1°17'	-1°31'
		Prawy	-1°15'	-1°37'	-1°17'	-1°16'
	Zbieżność	Lewy	0°02'	0°05'	0°15'	0°04'
		Prawy	0°10'	0°05'	0°15'	0°07'
		Całkowita	0°12'	0°10'	0°30'	0°11'
Kąt geometrycznej osi jazdy		0°04'	----	----	0°02'	
Kąty wtórne			Początkowe	Specyfikacje		Końcowe
				Min	Maks	
PSZ	Lewy		14°16'	----	----	14°16'
	Prawy		14°22'	----	----	14°22'
Poch. koła + PSZ	Lewy		13°46'	----	----	13°53'
	Prawy		14°10'	----	----	14°17'
Różn.k.skrętu	Lewy		2°18'	1°10'	1°50'	2°18'
	Prawy		2°13'	1°10'	1°50'	2°13'
Maksymalne skręty kół	Lewy		----	----	----	----
	Prawy		----	----	----	----
Zmiana krzywej zbieżności	Lewy		----	----	----	----
	Prawy		----	----	----	----
Przesunięcie kół na osi	Przód		3mm	----	----	3mm
	Tył		-7mm	----	----	-10mm
Różnica rozstawu kół			30mm			29mm
Nierównoległość osi			11mm			13mm
wysokość zawieszenia - przód	Lewy		----	----	----	----
	Prawy		----	----	----	----
Wysokość zawieszenia - tył	Lewy		----	----	----	----
	Prawy		----	----	----	----
Kąt ramy						----

# ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU / ROADWORTHINESS CERTIFICATE


2022-07-08 Konstancin-Jeziorna

NR

07746/WPI/002/P/2022

A)

(3) data i miejsce badania

Marka	Typ	Model pojazdu	(5) Kategoria B) pojazdu	(2) Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu C)
SEAT		LEON	X X X	WS43036 PL
Rodzaj pojazdu	Rodzaj badania, czynności:		(1) Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) nr nadwozia/podwozia/ramy	
SAMOCHÓD OSOBOWY	OKRESOWE		VSSZZZ1MZ4R021107	
(7) WYNIK BADANIA POJAZDU D)			<del>Pozytywny/Positive (P)</del> Negatywny/Negative (N)	
Data pierwszej rejestracji za granicą E)	2003-09-17	WPI/002/P Stacja Kontroli Pojazdów 05-520 Konstancin-Jeziorna Warszawska 84 tel: +22 754 51 26  Piotr Czarnecki WPI/D/0024 (9) Dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów, czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty H)		
Data pierwszej rejestracji w kraju F)	2009-03-05			
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania G)	217957 km			
(8) Następny termin badania do	X X X			

strona 1

## (6) Stwierdzone usterki i ich kategorie I)


zał.1 [ UI ][3.3.b] Lusterko lub urządzenie widzenia pośredniego nie działa, jest uszkodzone, luźne lub niepewnie zamocowane  
zał.1 [ UI ][7.1.6] Wskaźnik autodiagnostyki układu SRS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie

## (10) Uwagi J)

\* Pojazd ~~odpowiada / nie odpowiada~~ K) dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla :

POUCZENIE: Badania technicznego pojazdu polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w których stwierdzono usterki, dokonuje się w zakresie ich usunięcia, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia badania sprawdzenia dokonuje stacja, w której te usterki stwierdzono

strona 2

  
Piotr Czarnecki WPI/D/0024  
czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty